











ZAMAWIAJĄCY:		<div><div>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE 25 lat</div></div>		Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska 20 D 62-500 Konin	
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:		<div><div>PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Karkłowska 34 52-436 Wrocław E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl NIP: 8971809091</div></div>			
Nazwa zadania	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz oszacowania kosztów remontu/przebudowy obiektu mostowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3209P w miejscowości Wąsosze				
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja uszkodzeń				
Stadium	EKSPERTYZA TECHNICZNA				
Rzeczoznawca	dr inż. Józef Rabiega	14/02/R/C/ON/B w zakresie mostów		Data	10.2024r.
Opracował	mgr inż. Rusłan Kostiuik	_____		Skala	1:100 1:200
Opracował	mgr Andrzej Woźnicki	_____			
Opracował	mgr inż. Paweł Błasiak	DOŚ/0112/PBW/24 w zakresie mostów			
Opracowała	mgr inż. Katarzyna Sitarska	_____			
Opracował	mgr inż. Patryk Pawlik	_____			
Opracowała	mgr inż. Aleksandra Ciszewska	_____			
Opracował	inż. Kamil Żurawski	_____		Numer rysunku	02
Opracowała	inż. Wiktoria Porczyńska	_____	