

INWENTARYZACJA SANITARNA

temat: inwentaryzacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku użytkowym Pawilon
Główny przy ul. Piłsudskiego, Park Centralny w Gdyni

adres: Gdynia, ul. Piłsudskiego
81-382 Gdynia

branża: sanitarna

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. Opis techniczny

B. Załączniki

5.3 Pawilon Główny – rzut

A - OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest audyt systemów wentylacji i klimatyzacji dla zespołu dwóch budynków Park centralny składający się z Budynku Głównego i Mini Skate w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej.

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora
- Wizja lokalna
- Projekty powykonawcze

2.0. Opis stanu istniejącego

Pawilon główny

W pawilonie głównym są 2 wentylatorownie. Do jednej wchodzi się z zewnątrz budynku (zewnątrzna), a druga znajduje się wewnątrz budynku (wewnętrzna). W wentylatorowi zewnętrznej zamontowane są 2 centrale wentylacyjne, a w wewnętrznej wentylatorowni nie ma zainstalowanej centrali wentylacyjnej.

W budynku zainstalowane są również urządzenia wentylacyjne (tymczasowe na okres kiedy pomieszczenia nie są wykorzystywane) jak wentylator nawiewny Harmann ML200/830, wentylator wywiewny Harmann ML 200/830 oraz nagrzewnica Harmann 6kW

W budynku nie ma urządzeń klimatyzacyjnych.

Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka – zamontowana w wentylatorowi zewnętrznej
- Nazwa- KLIMOR
- Kategoria urządzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- KCX 800
- Nr seryjny(zamówienie)- 99010064000065-9617337
- Data produkcji – 2022r
- Serwis– co 6 miesięcy

Centrala wentylacyjna

- 1 sztuka – zamontowana w wentylatorowi zewnętrznej
- Nazwa- KLIMOR
- Kategoria urządzenia- CENTRALA WENTYLACYJNA
- Model- KCX 1200
- Nr seryjny(zamówienie)- 99010064000028-9617766
- Data produkcji – 2022r
- Serwis– co 6 miesięcy

Wniosek: Urządzenia zamontowane w wentylatorowi z uwagi, że nie są podłączone do pomp ciepła nie podlegają rejestracji w Centralnym rejestrze operatorów.