

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakład Rejonowy Nr 26
41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85

Gliwice, dnia 05-05-2025 r.

Opinia № 086/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w Gliwicach

ul. Pszczyńska

Nr 11/2

Ob. ZBM i TBS

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Zbigniew Handzlik, Marcin Brix w celu

- ① Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wskazano przewód kominowy do podłączenia kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu kotłowni.

Należy wykonać:

1. Wskazany przewód kominowy (po obecnym kotle CO-węglowym) dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania zaizolować wkładem powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min Ø 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej).
2. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kotłowni podłączona jest do odrębnego przewodu kominowego.
3. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni podłączona jest do odrębnego przewodu kominowego.
4. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki podłączona jest do odrębnego przewodu kominowego.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Zbigniew Handzlik
Zbigniew Handzlik
Nr uprawnień 198/2005
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

- ① Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
- ② Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwie podkreślić

Zakład Rejonowy Nr 26




41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20

tel. 32 231 14 91

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15

tel. 32/266 60 64, 32/266 60 65



WK - wentylacja kuchnia
 WK - wentylacja łazienki
 WC - wentylacja toalety
 COB - kocioł gazowy
 COW - kocioł węglowy
 W.kotł. - wentylacja kotłowni

MISTRZ KOMINIARSKI
 Zbigniew Handzlik
 Zbigniew Handzlik
 Nr uprawnień 196/2005

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakład Rejonowy Nr 26
41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32 266 60 84, 32/266 60 85

Gliwice, dnia 16-05-2025 r.

Opinia № 087/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwicach

ul. Pszczyńska

Nr 11/6

Ob. ZBM I TBS

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Zbigniew Handzlik, Marcin Brix w celu

- ① Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wskazano przewody kominowe do podłączenia kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania i wentylacji w pomieszczeniu łazienki.

Należy wykonać:

1. Wskazany przewód kominowy dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania zaizolować wkładem powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min Ø 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej).
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu łazienki podłączyć do wskazanego przewodu kominowego.
3. Wskazany przewód kominowy dla wentylacji w łazience należy zablokować poniżej kratki wentylacyjnej oraz uszczelnić masą „SKD” lub wkładem „alufol” na całej długości, a ponad dachem budynku na wylocie wskazanego przewodu kominowego zainstalować nasadę kominową o przekroju min Ø 150mm.
4. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni podłączona jest do odrębnego przewodu kominowego.
5. Pomieszczenie dla kotła CO-gazowego min 6,5m³.
(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis



Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Zbigniew Handzlik
Zbigniew Handzlik
Nr uprawnień 188/2005

Uwaga:

- ① Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
- ② Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwie podkreślić

Zakład Rejonowy Nr 26
 41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
 tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
 41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
 tel. 32/266 60 86, 32/266 60 85



WK - wentylacja kuchni
 WE - wentylacja łazienki
 COB - kocioł gazowy

MISTRZ KOMINIARSKI
 Zbigniew Handzlik
 Nr uprawnień 188/2005

ul. Pszczyńska 11/6

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakład Rejonowy Nr 26
41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32 266 60 84, 32/266 60 85

Gliwice, dnia 16-05-2025 r.

Opinia № 090/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwicach
Ob. ZBM I TBS

ul. Pszczyńska

Nr 11/7

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Zbigniew Handzlik, Marcin Brix w celu

- ① Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wskazano przewód kominowy do podłączenia kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania.

Należy wykonać:

1. Wskazany przewód kominowy dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania zaizolować wkładem powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min Ø 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej).
2. Dobudować przewód wentylacyjny dla pomieszczenia kuchni o przekroju min Ø 150 mm ocieplony na całej długości.
3. Przedmiotowy przewód wentylacyjny zaleca się dobudować po ścianie zewnętrznej budynku od strony podwórka i wyprowadzić ponad dach budynku na wysokość określoną w PN-89/B-10425
4. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki podłączona jest do odrębnego przewodu kominowego.
5. Pomieszczenie dla kotła CO-gazowego min 6,5m³

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.). Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Zbigniew Handzlik
Zbigniew Handzlik
Nr uprawnień 198/2095
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

- ① Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
- ② Szkiec orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

ul. Pszczyńska 44/7



WE
 11/11

WK - wentylacja mechaniczna
 WE - wentylacja mechaniczna
 COG - kocioł gazowy

MISTRZ KOMINIARSKI
 Zbigniew Handzlik
 Zbigniew Handzlik
 Nr uprawnień 198/2005

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakład Rejonowy Nr 26
41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
(pieczęć Rejonu Zakł. Kominiarskich)
32 266 60 84, 32/266 60 85

Gliwice, dnia 16-05-2025 r.

Opinia № 088/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwicach

ul. Pszczyńska

Nr 11/10

Ob. ZBM I TBS

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Ob. Zbigniew Handzlik. Marcin Brix

w celu

- ① Wskazania miejsca na podłączenie³
- 2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
- 3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wskazano przewód kominowy do podłączenia kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania.

Należy wykonać:

- 1. Wskazany przewód kominowy dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania zaizolować wkładem powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min Ø 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej).
- 2. Dobudować przewód wentylacyjny dla pomieszczenia łazienki o przekroju min Ø 150 mm ocieplony na całej długości.
- 3. Przedmiotowy przewód wentylacyjny zaleca się dobudować po ścianie zewnętrznej budynku od strony podwórka i wyprowadzić ponad dach budynku na wysokość określoną w PN-89/B-10425
- 4. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni podłączona jest do odrębnego przewodu kominowego.
- 5. Pomieszczenie dla kotła CO-gazowego min 6,5m³

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis



Uwaga:

- ① Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
- ② Szkic orientacyjny na odwrocie
- 3. Właściwie podkreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Zbigniew Handzlik
Zbigniew Handzlik
Nr uprawnień 108/2005
(podpis i pieczęć)

Zakład Rejonowy Nr 26
 41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
 tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
 41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
 tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85



Łączny
 COB
 10

WK - wentylacja mechaniczna
 WK - wentylacja grawitacyjna
 COB - kocioł gazowy

MISTRZ KOMINIARSKI
 Zbigniew Handzlik
 Zbigniew Handzlik
 Nr uprawnień 198/2005

ul. Porczyńska 11/10

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Nr 26
41-010 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
(pieczęć Rej. Zakoł. Usług Kominiarskich)
32 266 60 84, 32 266 60 85

Gliwice, dnia 16-05-2025 r.

Opinia № 089/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w Gliwicach

ul. Pszczwińska

Nr 11/12

Ob. ZBM i TBS

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. **Zbigniew Handzlik, Marcin Brix** w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Po dobudowaniu przewodów kominowych będzie możliwość zainstalowania kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania.

Należy wykonać:

1. Dobudować przewód spalinowy WSPS o przekrojach min $\varnothing$ 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej) dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania.
2. Dobudować przewód wentylacyjny dla pomieszczenia łazienki o przekroju min $\varnothing$ 150 mm ocieplony na całej długości.
3. Przedmiotowe przewody kominowe zaleca się dobudować przez strych i wyprowadzić ponad dach budynku na wysokość określoną w PN-89/B-10425
4. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchni podłączona jest do odrębnego przewodu.
5. Pomieszczenie dla kotła CO-gazowego min 6,5m³.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Zbigniew Handzlik
Zbigniew Handzlik
Nr uprawnień 199/2005

